1/1 ページ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-041069

(43)Date of publication of application: 13.02.2001

(51) Int.Cl.

F02D 29/02 E02F 9/20 F02D 2B/00

(21)Application number: 11-212797

(71)Applicant: SUMITOMO CONSTR MACH CO LTD

(22)Date of filing:

27.07.1989


(72)Inventor: MAKIOKA TAKAYUKI

(54) ENGINE CONTROL SYSTEM OF CONSTRUCTION MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To contribute to the environmental destruction of an atmospheric pollution as much as possible by stopping an engine at no work time, in a construction machine. SOLUTION: This system is provided with a gate bar 24 for opening/closing the entrance of the cabin of a hydraulic shovel, a gate lock switch 25 for outputting a gate open signal when the gate bar 24 is operated to the gate open position for releasing the entrance and outputting the gate close signal when it is operated to the gate close position for closing the entrance and a controller 22 which can stop the engine of a construction machine when the gate open signal is outputted from the gate lock switch 25 and start the engine when the gate close signal is outputted.

å



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

best Available Copy

(19)日本国特殊庁 (J P) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-41089 (P2001-41069A)

(43)公開日 平成18年2月19日(2001.2.13)

(51) Int.Cl.		識別記号	.PI		ž	73}"(参考)
FO2D	29/02	3 2 1	F02D	29/02	321A	2D003
E02F	9/20		E02F	9/20	N	3G093
F02D	29/00		F02D.	29/00	В	•

窓本語会 主義会 諸を原の数2 〇丁(今 6 首)


		普里朗水 木明水 明水块以数2 OL (至 0 页)
(21)出廢番号	特颐平11-212787	(71)出顧人 000183314 住友強根株式会社
(22) 出題日	平成11年7月27日(1999.7.27)	東京都岛川区北岛川五丁目9番11号
		(72) 発明者 女田 孝行 千英県千葉市福毛区長招原町731-1 住 友建機株式会社千葉工場内 (74) 代理人 100060575 弁理士 林 李宙
	· .	F 夕一 上 (参考) 20003 AA01 AB08 BA01 BA08 CA02 DA08 DA04 DB05 DB07 DC04 EA04 EA05 SG093 AA10 BA21 BA22 DB00 DB20 EA12 EC01 FA12
		EA12 EC01 PA12

(54) 【発明の名称】 建設機械のエンジン制御システム

(57)【要約】

【課題】 建設機械において、無作業時にエンジンを停 止して、大気汚染等の環境破壊に可及的に寄与する。

【解決手段】 油圧ショベルのキャビンの乗降口を開閉・ するゲートパー24と、該ゲートパー24が前記乗降口 を開放するゲート閉位置に作動されたときゲート開信号 を出力し、前記乗降口を閉鎖するゲート閉位置に作動さ れたときゲート閉信号を出力するゲートロックスイッチ 25と、該ゲートロックスイッチ25よりゲート開信号 が出力されたときは前記建設機械のエンジンを停止し、 ゲート閉信号が出力されたきはエンジンを始動するコン トローラ22とを備える。



(2)

特開2001-41069

【特許請求の範囲】

【請求項1】 建設機械の作業時・無作業時を検知する 検知手段と、該検知手段より無作業時が検知されたとき エンジンを停止し、作業時が検出されたときエンジンを 始動するエンジン作動・停止手段とを備えたことを特徴 とする建設機械のエンジン制御システム。

【請求項2】 建設機械のキャビンの乗降口を開閉する ゲートパーと、該ゲートパーが前記乗降口を開放するゲート開位置に作動されたときゲート開信号を出力し、前 記乗降口を閉鎖するゲート閉位置に作動されたときゲー ト閉信号を出力する位置検出手段と、該位置検出手段よりゲート開信号が出力されたときは前記建設機械のエンジンを停止し、ゲート開信号が出力されたきはエンジンを始動するエンジン作動・停止手段とを備えたことを特 俊とする建設機械のエンジン制御システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は建設機械のエンジン制御システムに関するものであり、特に、無作業時にエンジンを停止するように構成した建設機械のエンジン制 2D 御システムに関するものである。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】この 無、従来の建設機械のエンジン制御システムとしてオペーレータのボタン操作によってエンジン回転数をアイドリング回転数まで低下させるようにしたものが知られている。このシステムによれば、エンジン回転数の低下により燃料消費量は低減するが、エンジンが作動している限り、排気ガスが大気に排出されるため、排気公害、地球の温暖化等の環境破壊に寄与することはできない。なお、排気ガス中のNOx、HC、CO2の排出に関しては、燃焼時の熱発生率が高ければHCの発生量は減少するが、NOx, CO2の発生量は増大し、逆に、熱発生率が低ければHCが増大するトレードオフの関係が知られている。従って、単に、エンジン回転数を増減しても、NOx、HC、CO2の排出量を有効に規制することは困難となる。

【0008】そこで、建設機械において、無作業時の排 気ガスの排出を停止するために解決すべき技術的課題が 生じて来るのであり、本発明は該課題を解決することを 40 目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、建設機械の作業時・無作業時を検知する検知手段と、該検知手段より無作業時が検知されたときエンジンを停止し、作業時が検出されたときエンジンを始動するエンジン作動・停止手段とを備えた建設機械のエンジン制御システム、及び、建設機械のキャビンの乗降口を開閉するゲートバーと、該ゲートバーが前記乗降口を開放するゲート開位價に作動さ 50

れたときゲート開信号を出力し、前記乗降口を閉鎖するゲート開位銀に作動されたときゲート開信号を出力する位置検出手段と、該位置検出手段よりゲート開信号が出力されたときは前記建設機械のエンジンを停止し、ゲー

2

ト閉信号が出力されたきはエンジンを始動するエンジン 作動・停止手段とを備えた建設機械のエンジン制御システムを提供するものである。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図 1万至図4を参照して説明する。

【0006】図1は建設機械としての油圧ショベルを示す。同図において、1は油圧ショベル、2は下部走行体、3は上部旋回体、4はキャビン、5はショベルを示す。該油圧ショベル1には、走行用油圧モータ6、旋回用油圧モータ(図示せず)、ショベル6を操作するための油圧シリンダ7、8、8等のアクチュエータと、これちアクチュエータを作動するための作動油圧回路(図示せず)とが備えられており、また、図2に示すように、キャビン4内の左右のコンソールボックス10、11に対して旋回操作用レバー12とショベル操作レバー18を枢支し、運転席14前方の床15に、前進用と後進用の走行レバー16、17を枢支しており、これら操作レバー12、13、16、17によってリモコン弁を操作し、その結果として対応するパイロット制御弁(図示せず)を作動するように構成している。

【0007】従って、オペレータは運転席14に着座し、この状態で各操作レパー12,13,16,17を操作することになるが、オペレータがキースイッチ(後述する)をOFF位置に切り換えずにキャビン4を離れた場合は、排気ガスが排出されることになる。

【0008】そこで、本実施の形態では前記操作レバー 12, 13, 16, 17の操作がなされていない無作業 時において、油圧ショベル1のエンジンを停止するよう にシステムを構成している。

【0009】図8は、オペレータのキャピン4の乗降を検出してオペレータがキャピンを離れた場合は、無作業時と見做し、オペレータがキャピン4内に入室しているときには作業時と見做し、そして、無作業時にエンジンを自動的に停止するように構成したエンジン制御システム20を示している。

【0010】酸エンジン制御システム20は、前記キャビン4に対するオペレータの乗降を検出しそれぞれ対応した信号を出力する検出手段21と、該検出手段21の出力信号に対応してエンジンを作動又は停止するコントローラ22とから構成される。前記検出手段21は、キャビン4の乗降口23(図2参照)を開閉するゲートバー24と、該ゲートバー24の位置を検出するゲートロックスイッチ25より成り、該ゲートバー24が乗降口23を閉鎖するゲート関位置に回動されたときに該ゲートバー24と当接してONとなるようにゲートロックス

イッチ25を配置している。従って、該ゲートロックスイッチ25は、ゲート閉位置ではON信号を出力し、ゲート閉位置ではON信号を出力し、ゲート閉位置ではON信号を出力することになる。そして、該ゲートロックスイッチ25の出力信号に対応して前記エンジンを作動・停止するために、前記コントローラ22の入力部(IN)に、ゲートロックスイッチ25、キースイッチ26、オルタネータ27の出力電圧端子R(調節電圧)をそれぞれ接続し、コントローラ22の信号入力部(OUT)に、電源回路28のパッテリーリレー29のリレーコイル30を接続し、スターター回10路31のスターターリレー32のリレーコイル33、及びエンジンストップ回路34のエンジンストップリレー35のリレーコイル36を接続している。

【0011】そして、リモコン弁に圧油を供給するためのパイロットポンプ(図示せず)を該リモコン弁とドレンタンク(図示せず)とに切り換えて接続するための方向切換弁37を設け、前記ゲートロックスイッチ25よりOFF信号(ゲート閉信号)が出力されたとき、コントローラ22によって、エンジンストップリレー35のリレーコイル36を励磁してエンジンストップリレー320の励磁を解除してパッテリーリレー29をOFFとすることにより、エンジンを停止し、同時に、切換弁37に切り換え信号を出力してパイロットポンプをドレンタンクに接続するように構成している。

【0012】更に、前記コントローラ22は、前記ゲー トロックスイッチ25よりON信号(ゲート閉信号)が 出力されたときは、前記方向切換弁37に切換え信号を 出力して前記パイロットポンプを前記リモコン弁に接続 する。そして、同時に、エンジンストップリレー35の 30 リレーコイル36の励磁を解除してOFFとし、パッテ リーリレー29のリレーコイル30を励磁してONとす ることによってエンジンを始動するように構成される。 もちろん、このコントローラ22は、前記キースイッチ 26の切り換えにも対応しており、キースイッチ26が OFF位置に切り換えられたときは、前記ゲートロック スイッチ25よりOFF信号(ゲート開信号)が出力さ れたときと同じにエンジンを停止し、また、キースイッ チ26がON位置又はスタート位置に切り換えられたと きは、前記ゲートロックスイッチ25よりON信号(ゲ 40 ート閉信号)が出力されたときと同じにエンジンを始動 する。

[0013] 従って、オペレータのキャビン4外への退出に際してゲートレバー24がゲート閉位置に開かれたときには、エンジンが停止するとともに、各操作レバー12,13,16,17を操作しても前記アクチュエータは動作せず、オペレータがキャビン4に乗り込んでゲートレバー24がゲート閉位置に閉じられたときには、エンジンが自動的に始動し、操作レバー12,13,16,17の操作による前記アクチュエータの使用が可能 50

となる。よって、無作業時の無用な排気ガスの排出がなくなり、排気公客、環境破壊に寄与することが可能となる。また、ゲートレバー25の関操作によりエンジンが自動的に始動するので、再始動時の煩わしさも解消される。

【0014】図4に前記コントローラ22の制御例を示す。

【0015】図4に示すように、起動直後、前記油圧シ ョベル1の運転状態を"0", "1", "2"の三種の フラグにより判定する(ステップ1)。ここで、フラグ "O"がセットされている場合は、前記ゲートパー24 はゲート開位置に作動され、ゲートロックスイッチ25 はコントローラ22にOFF信号 (ゲート開信号) を出 カする。従って、コントローラ22は、前記パッテリー リレー29を0FF、エンジンストップリレー35を0 Nに保持してエンジンを停止する。フラグ "1" がセッ トされている場合は、フラグ"0"の後、なおも、前記 ゲートロックスイッチ25がOFF信号を出力している 場合に対応する。従って、フラグ"1"がセットされて いるときは、コントローラ 2 2 はフラグ "0" の場合と 同じにエンジンを停止する。フラグ"2"の場合は、前 記ゲートパー24がゲート閉位置に作動され、ゲートロ : ックスイッチ 2 5 がコントローラ 2 2 にON信号 (ゲー ト閉信号)を出力している場合に対応する。このとき、 コントローラ22は、前記パッテリーリレー29を0 N、エンジンストップリレー35をOFFとして、スタ ーターリレー32をONとしてエンジンを始動する。 【0016】作業を朗始するときは、ステップ1におい て、最初は、フラグ"0"がセットされ、一回目のフロ ーが開始されることになる。次に、ステップ2に進み、 ゲートロックスイッチ25がONかOFFかを判定す る。オペーレータがキャピン4内に乗り込み、ゲートロ ックスイッチ25をOFFからONに切り換えたとき

【0017】ゲートロックスイッチ25がONのとき、作業開始時であると見做して、ステップ4に進み、バッテリーリレー29をON、スターターリレー32をONとして、セルモータ39を起動し、同時に、点火プラグ(図示せず)、グロープラグ(図示せず)等のアシスト装置等を起動してエンジンを始動する。従って、メインの油圧ポンプ(図示せず)がエンジンにより駆動され、作動油圧回路は動作可能となる。

は、オペレータが運転操作を開始するときとなる。この

とき、コントローラ22は、フラグを"2"にセットし

て、ステップ1に戻り、続いて、ステップ3に進んで、

再度、ゲートロックスイッチ 25 がONかOFF かを判

定する。

【0018】ステップ2において、ゲートロックスイッチ25がOFFのとき、コントローラ22は、フラグを "1"にセットして、ステップ1に戻る。そして、ステップ5に進み、再度、ゲートロックスイッチ25がON

(4)

特朗2001-41069

かOFFかを判定する。

【0018】ゲートロックスイッチ25がOFFのときはステップ1に戻り、フラグが、"2"にセットされるまでフローを繰り返す。ゲートロックスイッチ25がON信号(ゲート閉信号)を出力するとき、すなわち、オペーレータが、ゲートロックスイッチ25をOFFからONに切り換えたときは、フラグを"2"にセットして、ステップ1に戻り、続いてステップ3に進んで、再度、ゲートロックスイッチ25がONかOFFかを判定する。そして、このステップ3で、ゲートロックスイッチ25がONのとき、ステップ4に進んで、エンジンの通常制御を実行し、上記したようにエンジンを再始動する。ゲートロックスイッチ25がOFFのとき、フラグが"2"にセットされるまでフローを繰り返す。

【0020】ステップ1のフラグ判定でフラグが "2" と判定された後、更に、ステップ3でゲートロックスイッチ25がOFFと判定されたときは、オペレータの都合による作業中断時と見做して、内部タイマーを起動してステップ6に進み、所定時間(例えば30sec)経過したときに、ステップ7に進んでエンジンを停止する。エンジンの停止は、エンジンストップリレー35をONし、セルモータ39を停止し、エンジンを停止する。このため前記オルタネータ27の調整電圧が無くなり、コントローラ22はエンジンの停止を認識することになる。

【0021】エンジン停止後、ステップ8に進んで、再度、タイマーを起動し、タイマー起動後、所定時間(例えば7sec)経過したとき、ステップ9に進んでパッテリーリレー29をOFP、ステップ9に進んで、フラグを"0"にセットしてステップ1に戻る。

【0022】このように、コントーローラ22は、フラグが "2" にセットされるまでは、エンジンを始動せず、フラグが "2" にセットされ且つ、ゲートロックスイッチ25がONのときエンジンを始助し、フラグが "2" にセットされ且つ、ゲートロックスイッチ2.6がOFFのときから所定時間経過した後、エンジンを停止することによって、無用な排気ガスの排出を自動的に防止し、始動性を良好とする。

【0028】なお、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り程々の改変を為すことができ、そして、本発明が 40 飲改変された発明に及ぶことは当然である。

[0024]

【発明の効果】請求項1記載の発明は、上記一実施の形態に詳述したように、建設機械の作業時・無作業時を検知する検知手段と、該検知手段より無作業時が検知されたときエンジンを停止し、作業時が検出されたときエンジンを始助するエンジン作動・停止手段とを備えたので、無作業時の排出ガスの排出を阻止することが可能となり、大気汚染等の環境被壊防止、地球温暖化の防止に可及的に寄与することができる。

8

【0025】請求項2記載の発明は、上記一実施の形態 に詳述したように、キャビンの乗降口を開閉するゲート パーを設置して乗降時にゲートバーがオペレータによっ て開閉されるように構成すると共に、該ゲートバーの開 閉をゲートロックスイッチによって検出してオペレータ の乗降を監視する。そして、オペーレタがキャビンを退 出したときにエンジンを停止し、オペーレタがキャピン 内に入室したときには、エンジンを再始動するように構 成している。このため、オペレータが、キャビン外に退 出した際には、エンジンは、必ず、停止されることにな る。従って、排気ガスの無用な排出が防止され、環境破 渡の防止、地球温暖化の防止に可及的に寄与することで きる。また、ゲートバーをゲート閉位質に作動すること によって自動的にエンジンが再始動するため、始動操作 の煩わしさを解消することができる等、正に、若大なる 効果を発揮する発明である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態を示し、建設機械として の袖圧ショベルの側面図である。

【図2】本発明の一実施の形態を示し、油圧ショベルの キャビン内を示す斜視図である。

【図3】本発明の一実施の形態を示し、建設機械のエンジン制御システムを示す構成図である。


【図4】本発明の一実施の形態を示し、コントローラの 制御の一例を示すフローチャート図である。


【符号の説明】

- 1 油圧ショベル
- 4 キャピン
- 22 コントローラ
- 23 桑降口
- ゅ 24 ゲートバー
 - 25 ゲートロックスイッチ

(5)

特別2001-41069






(6)

特開2001-41069

[図4]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потиер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.